MC SONDAGEM

0084/22

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-002


Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA
Obra: Construção do Novo Hospital
Local: Av: José Ribeiro da Costa, 1055, São Cristóvão, Rio Paranaíba/MG

Página 4/8
Data 26/07/2022 27/07/2022

∅ Amostrador	Ext.: 50,8 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo:	0,82 m	Ensaio de Avanço por Circulação de Água		
	Int.: 34,9 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento:	8,00 m	Início	10 min	20 min	30 min
∅ Revestimento:	63,5 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água:	Ausente	–	–	–	–
		Sistema: Manual						

Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal

Coordenadas: 19,204492°S; 46,246351°O



Classificação do Material

- 0,00 – 1,80: Argila arenosa com cascalho de tapiocanga cor marrom, média.
- 1,80 – 4,46: Argila arenosa cor marrom, de mole a média.
- 4,46 – 5,00: Argila pouco arenosa com cascalho de tapiocanga cor variegada.
- 5,00 – 12,00: Argila siltosa pouco arenosa cor variegada, de mole a rija.
- 12,00 – 19: Silte argiloso pouco arenoso cor variegada, de rijo a duro.

Compacidade/Consistência	1	2	3	4	5	6
Areias ou siltes arenosos	Fofa	Pouco compacta	Medianamente compacta	Compacta	Muito compacta	—
Argilas ou siltes argilosos	Muito mole	Mole	Média	Rija	Muito rija	Dura

MC SONDAGEM
(34) 9.9187-7373

Resp. Técnico
Denis Cardoso de Souza
Engenheiro Civil - CREA/MG 226466/D

CONFORME NBR 6484:2020