



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MELHORIAS NA FACHADA E ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA DE BARROS

OBJETO: Construção do muro de fechamento na Creche

LOCAL: Rua Irradiante, nº 340, Bairro Olhos D'Água – Rio Paranaíba-MG.

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

FOTO 01



Descrição: Muro de fechamento a ser construído no entorno da creche

FOTO 02



Descrição: Muro de fechamento a ser construído no entorno da creche

📄 CNPJ 18.602.045/0001-00

📞 (34) 3855-1223 / (34) 9 9860-6566

✉️ infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br / www.rioparanaiba.mg.gov.br

📍 Rua Capitão Franklin de Castro, 1.065, Novo Rio, Rio Paranaíba/MG
38.810-000 Caixa Postal 01



FOTO 03



FOTO 04



Descrição: Muro de fechamento a ser construído no entorno da creche.

Descrição: Muro de fechamento a ser construído no entorno da creche.

ASSINATURAS

08 de março de 2024

Lirislaine Boaventura de Melo
Engenheira Civil - CREA-MG 189.107/D

Maycon Cristian De Paiva Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

📄 CNPJ 18.602.045/0001-00

📞 (34) 3855-1223 / (34) 9 9860-6566

✉️ infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br / www.rioparanaiba.mg.gov.br

📍 Rua Capitão Franklin de Castro, 1.065, Novo Rio, Rio Paranaíba/MG
38.810-000 Caixa Postal 01