RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
OBJETO: Construção do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento – Novo Hospital Municipal	**LOCAL:** Rua José Ribeiro da Costa – nº 85 – Bairro São Cristóvão – Rio Paranaíba/MG
FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	
FOTO 01	**FOTO 02**
	
Descrição: Muro 4/Muro 5.	**Descrição:** Muro 4/Muro 5.



FOTO 03	FOTO 04
	
Descrição: Muro 4/Muro 5.	**Descrição:** Muro 4/Muro 5.

FOTO 05	FOTO 06
	
Descrição: Muro 5/Muro 6.	**Descrição:** Muro 5.

FOTO 07	FOTO 08
	
Descrição: Muro 6.	**Descrição:** Muro 6.

29 de outubro de 2026.

BETHANIA CARLA FERNANDES
Engenheira Civil - CREA-MG 244.289/D

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras